SCHOORSTEENVEGER
Hilde

handelsnaam van Ventichim BV
ondernemingsnummer BE 0631.708.936
Vierselbaan 36, 2240 Zandhoven
sms 0494 77 52 62
info@schoorsteenvegerhilde.be

REINIGINGSATTEST VAN HET ROOKKANAAL

# Veegattest

**Nr. 2026-0001** | 16 november 2026

Geveegd door
**Hilde Oorts**



Vóór het vegen



Na het vegen

**Staat van het kanaal**

| **In orde** | Let op | Niet meer stoken |
|---|---|---|

**Adres**
**Jan Voorbeeld**
Voorbeeldstraat 1
2200 Herentals

**Toestel**
**Houtkachel**
8 kW, hout

**Uitgevoerd**
**maandag 16 november 2026**
van 09:00 tot 10:15

**Schoorsteenverslag**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rookkanaal<br>**Inox (dubbelwandig) ø 150 mm** | Lengte<br>**7 m** | Bochten<br>**2** | Uitmonding<br>**Regenkap** |
| Werkwijze<br>**Elektrisch roterend, met stofafzuiging** | Geveegd langs<br>**Onderaan (toestel of veegluik)** | Vervuiling<br>**Normaal** | Roet verwijderd<br>**1 liter** |
| Installatie<br>**Nee, bijverwarming** | Type toestel<br>**Type B** | Bouwjaar<br>**2015** | Staat in<br>**Woonkamer** |

**Wat er gedaan werd**

- [x] Rookkanaal geveegd
- [x] Roet verwijderd en meegenomen
- [x] Rookbuis geveegd
- [x] Trek nagekeken

VOORBEELD
VOORBEELD
VOORBEELD

Controles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rookproef | Geslaagd | Binnenwand of voering | In orde |
| Metselwerk en voegen | In orde | Kap en uitmonding | In orde |
| Rookbuis en aansluiting op het kanaal | In orde | Verstopping | Geen verstopping |
| Luchttoevoer in de ruimte | In orde | Afstand tot hout en brandbaar materiaal | In orde |
| CO-melder | Aanwezig en werkt | | |

**Bevindingen**

Kanaal over de hele lengte geveegd. Wat glansroet in de bovenste meter, verwijderd. Kap en rookbuis in orde.

Volgende veegbeurt vóór

**16 november 2027**

TIP VAN HILDE

### Stook alleen droog hout

Nat hout geeft rook, teer en glansroet in de schouw. Goed hout heeft minder dan 20 % vocht. Laat het minstens twee jaar drogen onder een afdak, met de wind erdoor. Een vochtmeter kost weinig en geeft zekerheid.

Hilde Oorts, schoorsteenveger

Jan Voorbeeld, voor kennisname

Reinigingsattest volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006. Gebreken die hierboven staan, moeten binnen drie maanden weggewerkt worden. Bewaar de attesten van de laatste twee beurten. Uw brandverzekering kan erom vragen.

VOORBEELD
VOORBEELD
VOORBEELD